

西 4 番ホール      レギュラーティ前    (土砂流入)



西 6 番ホール      右グリーン側    斜面崩落



西 1 5 番ホール      残り100Y付近   土砂流入



東14番ホール      レディースティ後ろ倒木、土砂流入

